

# CERTIFICADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ÁREAS LIMPIAS

**CÓDIGO  
FOR\_007**

**FECHA DE EMISIÓN  
Julio 01 de 2020**

**VIGENCIA HASTA  
Julio 01 de 2023**

**VERSIÓN  
08**

|                   |                                                  |        |        |                                  |                    |
|-------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------|--------------------|
| NOMBRE DE CLIENTE | LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA SAS              |        |        | FECHA DE LA TOMA DE LA MUESTRA   | 04/12/2020         |
| DIRECCIÓN         | CALLE 7 # 37-19                                  |        |        | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA | 04/12/2020         |
| TELÉFONO          | 2014024 -2014005                                 |        |        | FECHA DE LECTURA                 | 11/12/2020         |
| TIPO DE ANÁLISIS  | Análisis Microbiológico de áreas limpias / Aires |        |        | Nº DE SOLICITUD                  | 20-5333            |
| MÉTODO            | POE_004                                          | EQUIPO | EQU-51 | Nº DE HOJA DE TRABAJO ANALÍTICO  | 0930-Libro-II-2020 |

| Nº MUESTRA    | ÁREA            | PUNTO                    | ACTIVIDAD | NORMA                   | TÉCNICA          | Mesófilos Aeróbios       | Hongos Filamentosos   | Levaduras             | CONCEPTO |
|---------------|-----------------|--------------------------|-----------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| AR20-0363     | Envase líquidos | área                     | N/A       | INFORME 32 OMS          | Impacto en Placa | <1 UFC/m <sup>3</sup>    | <1 UFC/m <sup>3</sup> | <1 UFC/m <sup>3</sup> | CUMPLE   |
| <b>Límite</b> |                 | <b>Aires Comprimidos</b> |           | <b>Impacto en Placa</b> |                  | <=100 UFC/m <sup>3</sup> |                       | N/A                   |          |
|               |                 |                          |           | N/A                     |                  |                          |                       |                       |          |

**OBSERVACIONES**

Ninguna

| Microorganismo ATCC                        | Medio de cultivo / Lote                         | Controles Positivos (Promoción) | Control Negativo - Blanco |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404 | Agar Saboureaud Dextrosa SDA/Lote 048-20        | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231         |                                                 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633         | Agar digerido de caseína y soya TSA/Lote 049-20 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538     |                                                 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027    |                                                 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404 |                                                 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231         |                                                 | Cumple                          | Ausencia de Crecimiento   |

Resultados válidos únicamente sobre las muestras analizadas. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización de MICROPHARM SAS. Documentos sin código QR se consideran no válidos.

**Documento relacionado POE\_001-AMJ**

**Elaborado por:**

**Revisado por:**

**Aprobado por:**

*m. montealegre*

*A. Cruz*

*A. Cruz*

COORDINADOR DE MICROBIOLOGÍA  
CAMILA MONTEALEGRE

GERENTE TÉCNICO  
ADRIANA CRUZ

GERENTE TÉCNICO  
ADRIANA CRUZ

